

Aggiornamento Firmware Ricevitori STONEX S8/S9 III

Scaricare, installare e avviare Stonex Assistant III da questo link:


https://dl.dropboxusercontent.com/u/19153510/stonex_s9iii_assistant_1.62.msi

Scaricare il nuovo firmware da questo link:


<https://dl.dropboxusercontent.com/u/19153510/stonex-131122.dat>

Collegare il GPS sulla porta Lemo accanto all'antenna GPRS con il PC utilizzando il cavo Lemo/USB ed accenderlo. In automatico il programma dovrebbe individuare il vostro ricevitore GPS e mostrarvi il riepilogo delle informazioni.


Verificare la versione Firmware come evidenziato, per valutare se procedere con l'aggiornamento.





Nel caso si debba eseguire l'aggiornamento, cliccare sulla casella "Firmware Update" nella barra di destra e poi sul pulsante "Update" in basso a Sinistra.



Dalla finestra selezionare il file del Firmware scaricato in precedenza e cliccare “Apri”.



Nella finestra successiva selezionate il modello del vostro ricevitore e cliccate “OK” per iniziare il trasferimento.



A questo punto il file è stato copiato all'interno del ricevitore e non dovrete far altro che spegnere, riaccendere il ricevitore e verificare nella schermata "Information" se l'aggiornamento è avvenuto correttamente.